

グループ 13A

マルチポイントインジェクション (MPI) <3G8>

目 次

概要	1	トラブルシューティング<T/C-M/T>	1
----------	---	----------------------------	---

概要

以下の変更に伴い、3G8-SOHC-MPIエンジン搭載車両の整備要領を設定した。なお、その他の整備要領は従来と同じ。

- エンジン警告灯点検項目の車速センサー、オルタネーターFR端子を削除
- エンジンECUを変更<T/C-M/T>

トラブルシューティング<T/C-M/T>

1. ダイアグノシスコード分類表

コードNo.	診断項目	参照ページ
P0105	マニホールドアブソリュートプレッシャー (MAP) センサー系統	13A-2
P0110	吸気温センサー系統	13A-4
P0115	水温センサー系統	13A-6
P0120	スロットルポジションセンサー (TPS) 系統	13A-8
P0130	O ₂ センサー系統	13A-10
P0135	O ₂ センサーヒーター系統	13A-12
P0170	燃料系異常系統	13A-13
P0300	イグニションコイル (パワートランジスター内蔵) 系統	13A-14
P0325	ノックセンサー系統	13A-16
P0335	クランク角センサー系統	13A-17
P0500	車速センサー系統	13A-19
P0505	アイドルスピードコントロール (ISC) サーボ (ステッパーモーター) 系統	13A-20
P0622	オルタネーターFR端子系統	13A-21
P1603	バッテリーバックアップライン系統	13A-22