





HONDA車


エンジン

DTC確認手順

- 1 イグニッションスイッチをONにする（エンジン停止）
- 2 メータパネル内のチェックランプが点灯することを確認する
- 3 イグニッションスイッチをOFFにする
- 4 2Pカプラにショートワイヤーを取り付ける
- 5 イグニッションスイッチをONにする（エンジン停止）
- 6 エンジンチェックランプの点滅回数を確認する
- 7 イグニッションスイッチをOFFにし、2Pカプラからショートワイヤーを抜きとする



(図—3)




(図—2)

DTC表示方法


- ・正常時：点灯する
 - ・異常時：故障コードの点滅回数は順次繰り返す。
- 点滅の長さは、長い点滅1回を10と数え、短い点滅1回を1と数える。

DTC表示例

一箇所が異常の場合：



複数の箇所が異常の場合：



DTCクリアー

- ・リレーボックス内のバッカアップACG(S)ヒューズNo.23(10A)を10秒間以上外して、ECUの記憶を消去する
- ・リレーボックス内のバッカアップヒューズNo.12(7.5A)を10秒間以上はずす(ライフ)
- ・リレーボックス内のバッカアップヒューズ(15A)を10秒間以上はずす(アクティブバン・ストリート)

エンジン変換表


PGM-FI警告灯点滅回数	推定故障箇所	症状
点灯・点滅せず	<ul style="list-style-type: none"> ・警告灯配線の断線 ・警告灯パルブ切れ ・警告灯のヒューズ線の断線 ・ECUの故障 ・ECUの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・通常作動とかわらず ・エンジン始動せず
点灯したまま	<ul style="list-style-type: none"> ・サービスチェック用カプラ配線の短絡 ・コンビネーションメータまたは警告灯配線の短絡 ・センサ系電源供給ラインの断線 ・ECUの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・通常作動とかわらず ・エンジン不調 ・エンジン始動せず
1	<ul style="list-style-type: none"> ・O2センサのカプラ外れ ・O2センサ配線の短絡又は断線 ・O2センサの故障 ・プラグミスファイヤ 	<ul style="list-style-type: none"> ・アイドル回転不良
3	<ul style="list-style-type: none"> ・吸気圧力センサのカプラ外れ ・吸気圧力センサ配線の短絡又は断線 ・吸気圧センサの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンの吹け上がりが悪い ・プラグがくすぐる ・エンジンストールしやすい
4	<ul style="list-style-type: none"> ・クランク角センサのカプラ外れ ・クランク角センサ配線の短絡又は断線 ・クランク角センサの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・2, 860 rpmでフューエルカット
5	<ul style="list-style-type: none"> ・吸気圧センサの配管外れ 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンの吹け上がりが悪い ・プラグがくすぐる ・エンジンストールしやすい
6	<ul style="list-style-type: none"> ・水温センサカプラの外れ ・水温センサ配線の短絡又は断線 ・水温センサの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・低温始動性が悪い ・エンジン暖機中、回転数が高い ・アイドリング回転数が高い
7	<ul style="list-style-type: none"> ・スロットル開度センサのカプラ外れ ・スロットル開度センサ配線の短絡又は断線 ・スロットル開度センサの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・低温時エンジンの吹け上がりが悪い ・急スナップ時、レスポンスが悪い ・低温始動性が悪い ・アイドリング回転数が高い
8	<ul style="list-style-type: none"> ・TDCセンサのカプラ外れ ・TDCセンサ配線の短絡又は断線 ・TDCセンサの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン始動に時間がかかる

PGM-F1警告灯点滅回数	推定故障箇所	症状
9	<ul style="list-style-type: none"> ・シリンダ判別センサのカプラ外れ ・シリンダ判別センサ配線の短絡又は断線 ・シリンダ判別センサの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・通常作動とかわらず
10	<ul style="list-style-type: none"> ・吸気温度センサのカプラ外れ ・吸気温度センサ配線の短絡又は断線 ・吸気温度センサの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・極低温時のアイドル回転が不安定 ・アイドリング回転数が高い
13	<ul style="list-style-type: none"> ・大気圧センサ（ECU内蔵）の故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・平地では通常作動 ・高地でアイドリング回転不安定
14	<ul style="list-style-type: none"> ・EACVのカプラ外れ ・EACVの故障 ・EACVの配線の短絡又は断線 	<ul style="list-style-type: none"> ・アイドリング回転不安定 ・1,400 rpmでハシチング ・エンジンストールしやすい
15	<ul style="list-style-type: none"> ・イグナイタユニットのカプラ外れ ・点火出力信号配線の短絡又は断線 ・イグナイタの故障 ・ECU（点火出力回路）の故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン始動せず
17	<ul style="list-style-type: none"> ・車速センサのカプラ外れ ・車速センサの配線の短絡又は断線 ・車速センサの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・通常作動とかわらず
20	<ul style="list-style-type: none"> ・ELDの故障 ・ELDへの電源供給ラインの断線 ・ELD配線の短絡又は断線 	<ul style="list-style-type: none"> ・アイドリング回転数が高い ・アイドリング回転不安定
35	<ul style="list-style-type: none"> ・ECUとTCSコントロールユニット間の配線の断線又は短絡 ・TCSコントロールユニットの不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・トラクションコントロール作動しない
36	<ul style="list-style-type: none"> ・ECUとTCSコントロールユニット間の配線の断線又は短絡 ・TCSコントロールユニットの不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・トラクションコントロール作動しない
41	<ul style="list-style-type: none"> ・O2センサのカプラ外れ ・O2センサヒータの配線の短絡又は断線 ・O2センサヒータの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・通常作動とかわらず

PGM-FI警告灯点滅回数	推定故障箇所
1 9	・ロックアップSOL.V.A/B回路 ・トルクコンバータ ・ロックアップクラッチ ・ECU
4 5	・燃料供給装置 ・プライマリO2センサ ・吸気圧力センサ ・粗悪燃料 ・バルブ・クリアラント ・排気漏れ
5 4	・クランクセンサ回路断線、短絡 ・クランクセンサ ・ECU
6 1	・プライマリO2センサ ・排気漏れ
6 3	・セカンドリO2センサ回路断線、短絡 ・ECU
6 5	・セカンドリO2センサヒータ回路断線、短絡 ・ECU
6 7	・触媒コンバータ ・セカンドリO2センサ
7 1	・N0. 1 シリンダ失火 ・インジェクタ回路断線、短絡 ・コントローラ不良
7 2	・N0. 2 シリンダ失火 ・インジェクタ回路断線、短絡 ・コントローラ不良
7 3	・N0. 3 シリンダ失火 ・インジェクタ回路断線、短絡 ・コントローラ不良
7 4	・N0. 4 シリンダ失火 ・インジェクタ回路断線、短絡 ・コントローラ不良
7 1～7 4 の複数	・点火装置 ・燃料供給装置 ・RACV ・ガス欠
8 6	・水温センサ ・冷却装置
8 9	・シフトポジションコントローラ回路 ・ECU
9 2	・バージョントロールSOL.V回路断線、短絡 ・配管 ・ECU

・PGM-FI警告灯の点検

センタ・コンソール左側にある16Pのデータ・リンク・カプラに特殊工具(DLCターミナル・ボックス)を接続し、DLCターミナル・ボックスのNo.4端子とNo.9端子を短絡させスイッチを押す。PGM-FI警告灯が点滅し始めたら点滅回数を確認する。点滅回数は順次繰り返す。点滅の長さは、長い点滅1回を10回と数え、短い点滅1回を1回点滅と数える。



ダイアグノーシス・コード一覧表

(1) 車載故障診断装置を使用する場合<PGM-FI警告灯>

参考

- ・10以上の点滅回数は長い1回を10回点滅とする。
- ・表中の点滅回数以外又は点灯したままのときはECUの異常。
- ・PGM-FI警告灯と回表示灯が同時に点灯することがある。この場合はPGM-FIコントロール・システムの故障診断チャートに従い点検したのち、回表示灯の再度点灯の有無を確認する。

PGM-FI警告灯 点滅回数	PGM-FI 警告灯	推定故障箇所	
点灯、点滅せず	○	・警告灯配線の断線 ・警告灯のヒューズ切れ ・ECUの故障	・警告灯バルブ切れ ・ECUのアース線の断線
点灯したまま	○	・サービス・チェック用カプラ配線の短絡 ・コンピネーション・メータ又は警告灯配線の短絡 ・センサ系電源供給ラインの短絡 ・ECUの故障	・ECUへの電源供給ラインの断線
1**	○	・O ₂ センサのカプラ外れ ・O ₂ センサの故障	・O ₂ センサ配線の短絡又は断線 ・プラグ・ミス・ファイヤ
3	○	・吸気圧力センサのカプラ外れ ・吸気圧力センサの故障	・吸気圧力センサ配線の短絡又は断線
4	○	・クランク・センサのカプラ外れ ・クランク・センサの故障	・クランク・センサ配線の短絡又は断線
6	○	・水温センサ・カプラの外れ ・水温センサの故障	・水温センサ配線の短絡又は断線
7	○	・スロットル開度センサのカプラ外れ ・スロットル開度センサの故障	・スロットル開度センサ配線の短絡又は断線
8	○	・TDCセンサのカプラ外れ ・TDCセンサの故障	・TDCセンサ配線の短絡又は断線
9	○	・シリンダ判別センサのカプラ外れ ・シリンダ判別センサの故障	・シリンダ判別センサ配線の短絡又は断線
10	○	・吸気温度センサのカプラ外れ ・吸気温度センサの故障	・吸気温度センサ配線の短絡又は断線
12**	○	・EGRバルブのカプラ外れ ・EGRバルブの故障	・EGRバルブ配線短絡又は断線

PGM-FI警報灯 点滅回数	PGM-FI 警報灯	推定故障箇所	
13 ^{*3, *5}		・大気圧センサの故障	
14		・RACVのカプラ外れ ・RACVの配線の短絡又は断線	・RACVの故障
17 ^{*1}		・車速センサのカプラ外れ ・車速センサの故障	・車速センサの配線の短絡又は断線
20		・ELDの故障 ・ELD配線の短絡又は断線	・ELDへの電源供給ラインの断線
21 ^{*1}		・スプール SOL.V. のカプラ外れ ・スプール SOL.V. の配線の短絡又は断線	・スプール SOL.V. の故障
23 ^{*1}		・ノック・センサ カプラの外れ ・ノック・センサの故障	・ノック・センサ配線の短絡又は断線
35 ^{*4}		・VSAユニット回路断線、短絡	・VSAユニット
36 ^{*3}		・VSAユニット回路断線、短絡 ・ECU	・VSAユニット
41		・O ₂ センサのカプラ外れ ・O ₂ センサの故障	・O ₂ センサ配線の短絡又は断線
45 ^{*5}		・燃料供給装置の故障 ・吸気圧力センサの故障 ・バルブ・クリアランスの不良	・O ₂ センサの故障 ・粗暴燃料を使用 ・排気漏れ
70 ^{*2}		・ATコントロール系の故障	

*1 : MT車 *2 : AT車 *3 : VSA装備車

*4 : F20B型SOHCエンジン、F20B型DOHCエンジン

*5 : F20B型SOHCエンジン

** : 2連続故障診断

(2) 外部診断器を使用する場合(SAEコード)

SAEコード	故障検知項目	故障推定箇所	
—	ECU内部回路故障	・ECU	
P0131	O ₂ センサ 電圧低い	・O ₂ センサ回路短絡 ・燃料供給装置	・O ₂ センサ ・ECU
P0132	O ₂ センサ 電圧高い	・O ₂ センサ回路断線 ・ECU	・O ₂ センサ
P0107	吸気圧力センサ 電圧低い	・吸気圧力センサ回路断線、短絡 ・ECU	・吸気圧力センサ
P0108	吸気圧力センサ 電圧高い	・吸気圧力センサ回路断線 ・ECU	・吸気圧力センサ
P0335	クランク・センサ パルスなし	・クランク・センサ回路断線、短絡 ・ECU	・クランク・センサ
P0336	クランク・センサ ノイズ	・クランク・センサ ・タイミング・ベルト歯飛び	
P0117	水温センサ 電圧低い	・水温センサ回路短絡 ・ECU	・水温センサ
P0118	水温センサ 電圧高い	・水温センサ回路断線 ・ECU	・水温センサ
P0122	スロットル開度センサ 電圧低い	・スロットル開度センサ回路断線、短絡 ・スロットル開度センサ	・ECU
P0123	スロットル開度センサ 電圧高い	・スロットル開度センサ回路断線 ・ECU	・スロットル開度センサ
P1362	TDCセンサ・パルスなし	・TDCセンサ回路断線、短絡 ・ECU	・TDCセンサ

SAEコード	故障検知項目	故障推定箇所
P1362	TDCセンサ・ノイズ	・TDCセンサ
P1359	クランク角/TDCセンサ/シリンドラ判別センサ・パルスなし	・クランク角/TDCセンサ/シリンドラ判別センサ回路(カプラ)断線
P1382	シリンドラ判別センサ パルスなし	・シリンドラ判別センサ回路断線、短絡 　・シリンドラ判別センサ ・ECU
P1381	シリンドラ判別センサ ノイズ	・シリンドラ判別センサ ・シリンドラ判別センサ回路ノイズ 　・ハイテンション・コード外れ
P0112	吸気温度センサ 電圧低い	・吸気温度センサ回路短絡 　・吸気温度センサ ・ECU
P0113	吸気温反センサ 電圧高い	・吸気温度センサ回路断線 　・吸気温度センサ ・ECU
P1498	EGRリフト・センサ 電圧高い	・EGRバルブ・リフト・センサ回路断線 ・EGRバルブ・リフト・センサ 　・ECU
P1491	EGRバルブ 回路故障	・EGRバルブ回路断線、短絡 　・EGRバルブ ・EGRバルブ・リフト・センサ 　・ECU
P1107	大気圧センサ 電圧低い	・ECU(大気圧センサ)
P1108	大気圧センサ 電圧高い	・ECU(大気圧センサ)
P1519	RACV回路故障	・RACV回路 　・RACV ・ECU
P0500	車速センサ・パルスなし	・車速センサ回路断線、短絡 　・車速センサ ・ECU
P1297	ELD・電圧低い	・ELD回路断線 　・ELD ・ECU
P1298	ELD・電圧高い	・ELD回路短絡 　・ELD ・ECU
P1253	スプールSOL.V.回路故障	・スプールSOL.V.回路 　・スプールSOL.V. ・ECU
P0325	ノック・センサ回路故障	・ノック・センサ回路 　・ノック・センサ ・ECU
P1690	VSAスタンバイ信号 通常異常	・VSAユニット回路断線、短絡 ・VSAユニット
P1696	VSA フューエル・カット 信号ユニット回路故障	・VSAユニット ・ECU
P1697	VSA フューエル・カット信号 信号なし	・VSAユニット回路断線、短絡 　・VSAユニット ・ECU
P1166	O ₂ センサ・ヒータ回路故障	・O ₂ センサ・ヒータ回路断線、短絡 　・O ₂ センサ ・ECU
P0171	燃料供給装置 空燃比薄い	・燃料供給装置 　・O ₂ センサ ・吸気圧力センサ 　・粗悪燃料 ・バルブ・クリアランス
P0172	燃料供給装置 空燃比濃い	・燃料供給装置 　・O ₂ センサ ・吸気圧力センサ 　・粗悪燃料 ・バルブ・クリアランス 　・排気漏れ
P0720	カウンタ・シャフト・スピード・センサ故障	・カウンタ・シャフト・スピード・センサ ・ECU
P0700 とAT推定故障箇所のSAEコード	ATミッション	AT機能故障